

(참고자료-참조7)

특별시1구역 심각한 노후도 94.4%

갈라지고 기울어지고 휘어지고. **붕괴위험, 폭발위험, 화재위험**


옥상 외벽 갈라짐



기울어진 건물



가스 배관 휘어짐



특별시1구역 심각한 노후도 94.4%

차량운행이 되지 않는 골목길. 땅에 묻혀있는 지하방. **생존의 문제**

좁은 골목길, 빌라 간격은 한 뼘. 소방차출입불가.



가정집 방 안에 정화조가 있습니다.



땅 속에 묻혀버린 지하방

