

(참고자료-참조1)



아찔한 원도심 뒷골목의 급경사 실태와 자료 사진



박석로 상대원3동 행정센터 앞 도로 실태와 자료 사진



위험한 원도심의 뒷골목 실태와 자료사진



박석로 조립식 공영주차장 방면 도로 자료사진




박석로 중원초등학교 건널목 인근 실태 자료사진



박석로에 인도가 없어 보행인이 차도를 걷고 있음



박석로에 인도가 없어 보행인이 차도를 걷고 있음



멋지게 완성된 태평로의 도로 열선시공 완공 상태



태평로 도로 열선시공 후 주변 환경과 어울리는 자료사진



도로 열선 시공으로 관리되는 서울시의 도로(인용)



열선시공으로 완벽하게 관리되는 강원도 도로 사진[인용]



재난관리실에서 관리되는 인공지능 센서와 도로 사진[인용]



서울시 성북구의 강설에도 제대로 관리되는 용설시스템[인용]



강설에도 완벽하게 관리되고 있는 도로 상황[인용]



서울시 강북구의 시공 완료를 앞둔 도로포장 용설시스템 현장